

职业病危害因素评价/检测报告信息公开

建设单位（用人单位）名称	河南省福宏彩印包装有限公司				
建设单位（用人单位）地理位置	河南省漯河市临颍县产业集聚区经四路东侧 68 号				
项目名称	河南省福宏彩印包装有限公司业病危害因素检测				
项目简介	河南省福宏彩印包装有限公司是一家从事包装装潢印制品印刷；纸罐、纸箱、纸板加工，销售；原纸购销等业务的公司，成立于 2011 年 3 月 21 日，位于河南省漯河市临颍县产业集聚区经四路东侧 68 号，法定代表人黄泽坤，统一社会信用代码 914111225710345112，注册资金三仟万元整，主要经营范围包装装潢印制品印刷；纸罐、纸箱、纸板加工，销售；原纸购销等业务。现有职工 24 人，一线作业人员 21 人。				
项目负责人	潘建安				
现场调查人员	潘建安、闫勇飞	调查时间	2026.07.25	建设单位（用人单位）陪同人员	张靖
现场采样、检测人员	武瑞瑞、闫勇飞	现场采样、检测时间	2026.07.27	建设单位（用人单位）陪同人员	张靖
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、噪声。 按照《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健[2016]9 号）的要求，结合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019 及第 1、2 号修改单）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）以及对用人单位的现场调查和职业病危害因素的检测结果，分析得出以下结论： 该用人单位在正常生产情况下，用人单位各工种接触苯、甲苯、二甲苯、噪声强度均符合职业接触限值要求。				
评价建议与结论	1、针对用人单位存在的噪声职业病危害因素，给出以下建议： （1）定期检测工作环境的噪声强度。 （2）定期对接触噪声超过 80dB 的员工进行血常规、尿常规、肝功能、心电图、纯音听阈测试等方面的职业健康检查。 （3）各岗位目前工作时间较长，建议合理安排员工工作班次，尽量减少在噪声环境中的暴露时间，降低实际噪声接触水平。 （4）对接噪员工进行职业卫生知识和岗位操作技能的培训，使其充分认识噪声对自身健康的危害，从而提高自我防范意识。 （5）给接噪员工发放护耳器或防噪性能良好的耳塞，并督促员工在上岗时正确佩戴。 （6）在噪声较高处增设“噪声有害”、“戴护耳器”等职业病危害警示标识和噪声职业病危害告知卡，员工进入高噪声场所工作必须佩戴防护耳塞等个人防护用品，公司督促员工在上岗时正确佩戴。 2、针对用人单位存在苯、甲苯、二甲苯等职业病危害因素，长期接触会对员工				

身心产生危害，为此建议如下：

- (1) 用人单位应为员工配置防毒口罩等个人防护用品，并督促员工佩戴。
- (2) 对损坏、过期、失效的防护用品及时进行更换。
- (3) 加强对职业病防护设施的维护、保养。
- (4) 加强对员工的教育培训，增强防治职业病的意识，不定时检查员工个人防护用品使用情况。
- (5) 完善警示标示的设置，设置职业病危害告知卡。
- (6) 定期对工作场所进行职业病危害因素检测。
- (7) 定期对接害员工进行血常规、尿常规、肝功能、心电图、胸部 X 射线射片、肺功能等方面的职业健康检查。
- (8) 建议在产生有害物质的作业岗位增加机械抽风设施，以便减小车间有害物质浓度。

现场照片（现场调查、现场采样与测量照片）

